



Gegevens voertuig en resultaat keuring

Kenteken BL-RS-28
 Identificatienummer WMAM39ZZZ1Y078008
 Merk MAN
 Type M39; 18 ML
 Tellerstand 132031
 Resultaat keuring Goedgekeurd
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
 Afgekeurd, zie afkeerpunten
 Datum afgifte rapport 16 december 2016

Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding 10:58
 Transactiecode DN/CH RDW Afruk
 Steekproef Ja ² Nee
 Einde wachttijd i.v.m. steekproef

Dit rapport is afgegeven door

Naam keuringsinstantie P. van der Velden Bedrijfswagens B.V.
 Adres SYDNEYSTRAAT 45
 Postcode en plaats 3047 BP ROTTERDAM
 Keuringsinstantie-nummer EA41E02
 Naam keurmeester M Salemink
 Pasnummer 284329

Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder)

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam _____
 Handtekening aanvrager _____
 Datum en tijdstip _____

- 1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
- 2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹
 Keuringsbewijs is geldig tot **10 januari 2018**

Code Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg

In het kader van de APK zijn de volgende gebreken hersteld:
 I27 1x ABS werkt niet goed/waarschuwingsinricht. ontbreekt 5.3.31
 K05 2x Afstelling dimlicht 5.3.56

In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door _____

Resultaat

Goedkeuring Terecht
 Terecht na herstel
 Onterecht, goedkeuring vervalt
 Adviespunten en/of reparatieadviespunt Terecht
 Onterecht/onvolledig, code _____
 Afkeerpunten Terecht
 Onterecht, code _____

Handtekening RDW functionaris _____

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91 WVV 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (art. 91 WVV 94).