



Gegevens voertuig en resultaat keuring

Kenteken BX-HD-78  
 Identificatienummer VF644AGE000006893  
 Merk RENAULT  
 Type MIDLUM 220.08 EXTRA LIGHT (7,5T)  
 Tellerstand 84189  
 Resultaat keuring  Goedgekeurd  
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten  
 Afgekeurd, zie afkeerpunten  
 Datum afgifte rapport 30 januari 2017

Geldigheidsduur keuringsbewijs <sup>1</sup>  
 Keuringsbewijs is geldig tot **04 februari 2018**

Code Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg

Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding 13:54  
 Transactiecode BD/BC RDW Afdruk  
 Steekproef  Ja <sup>2</sup>  Nee  
 Einde wachttijd i.v.m. steekproef

Dit rapport is afgegeven door

Naam keuringsinstantie SCHOUTEN SPIJKENISSE  
 Adres LAANWEG 10  
 Postcode en plaats 3208 LC SPIJKENISSE  
 Keuringsinstantie-nummer PK49P01  
 Naam keurmeester R de Vries  
 Pasnummer 304432

Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder)

Aanvrager verzoekt herkenning na afkeuring (art. 90 WVV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam \_\_\_\_\_  
 Handtekening aanvrager \_\_\_\_\_  
 Datum en tijdstip \_\_\_\_\_

In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door

**Resultaat**  
 Goedkeuring  Terecht  
 Terecht na herstel  
 Onterecht, goedkeuring vervalt  
 Adviespunten en/of reparatieadviespunt  Terecht  
 Onterecht/onvolledig, code \_\_\_\_\_  
 Afkeerpunten  Terecht  
 Onterecht, code \_\_\_\_\_

Handtekening RDW functionaris

- 1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
- 2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91 WVV 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (art. 91 WVV 94).